

## Leistungsbedarf von Messgeräten und Relais

### *Power requirements for measuring apparatus and relays*

Beim Einsatz von Stromwandlern werden durch den Anwender folgende zwei Hauptforderungen erhoben:

- hohe Messgenauigkeit im Nennstrombereich
- Schutzfunktion im Überstrombereich

Für die Erfüllung dieser Forderungen ist es notwendig, dass das Leistungsangebot (Nennscheinleistung) eines Stromwandlers weitgehend an den tatsächlichen Leistungsbedarf der Messanordnung angepasst wird.

Bei der Ermittlung des tatsächlichen Leistungsbedarfes sind neben den Verlustleistungen der anzuschließenden Geräte auch die Verluste der Messleitungen zu berücksichtigen.

a)	Stommesser Weicheisen bis 100 mm Ø Gleichrichter-Stommesser Vielfach-Stommesser Stromschreiber Bimetall-Stommesser	0,700 – 1,500 VA 0,001 – 0,250 VA 0,005 – 5,000 VA 0,300 – 9,000 VA 2,500 – 3,000 VA
b)	Leistungsmesser Leistungsschreiber Leistungsfaktormesser Leistungsfaktorschreiber	0,200 – 5,000 VA 3,000 – 12,000 VA 2,000 – 6,000 VA 9,000 – 16,000 VA
c)	Zähler	0,400 – 1,000 VA
d)	Relais  N-Relais Überstrom-Relais Überstrom-Zeitrelais Richtungsrelais Bimetall-Relais Distanzrelais Differentialrelais	14,000 VA 0,200 – 6,000 VA 3,000 – 6,000 VA 10,000 VA 7,000 – 11,000 VA 1,000 – 30,000 VA 0,200 – 2,000 VA 1,000 – 15,000 VA
e)	Wandlerstrom-Auslöser	5,000 – 150,000 VA
f)	Regler	5,000 – 180,000 VA

## Durchfädel-Stromwandler

### *Bus-bar primary bushing type current transformers*

Beim Vorhandensein kleiner Messströme (bis ca. 50 A) kann eine Kosteneinsparung dadurch erzielt werden, dass man an Stelle der üblicherweise eingesetzten Wickelstromwandler, Einleiter Stromwandler mit einem primären Nennstrom gleich einen ganzzahligen Vielfachen des Messstromes einsetzt.

Die Primärleitung wird hierbei ein- oder mehrmals durch das Schienenfenster des Wandlers hindurchgeführt.

*If there is already a small current of up to appr. 50 A, savings can be made if single conductor current transformers (plug-in current transformers) with the corresponding higher primary nominal currents are applied, instead, of the wound current transformers. Here the primary conductor is put through the single conductor current transformer once or several times. Furthermore, this permits, with constant measurement performance and precision, the adjustment of several current transmission ratios to the respective circumstances.*

Primärer-Wandler Nennstrom <i>Primary transformer nominal current A</i>	Zahl der Durchführungen <i>Number of trials</i>	Zu messender Primär-Nennstrom <i>Primary nominal current to be measured A</i>
50	1	50
	2	25
	5	10
	10	5
100	1	100
	2	50
	4	25
	5	20
	10	10
	20	5
150	1	150
	2	75
	3	50
	5	30
	6	25
	10	15
	15	10

Eigenverbrauch von Kupfer-Leitungen / Internal losses of copper conductors

$$P = \frac{I^2 \times 2l}{q_{cu} \times 56} \times VA$$

$I$  = Sekundär-Nennstrom / Secondary nominal current  
 $l$  = Entfernung in m / Distance in m  
 $q_{cu}$  = Leitungsquerschnitt in mm<sup>2</sup> / Wire cross-section in mm<sup>2</sup>

Hinweis: Bei gemeinsamer Drehstrom-Rückleitung halbe Werte von P

Reference: With a joint three-phase return conductor the value of P is halved

**Tabelle für Werte bezogen auf 5 A / Table for values appertaining to 5A**

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
2,5 mm <sup>2</sup>	0,36	0,71	1,07	1,43	1,78	2,14	2,50	2,86	3,21	3,57
4,0 mm <sup>2</sup>	0,22	0,45	0,67	0,89	1,12	1,34	1,56	1,79	2,01	2,24
6,0 mm <sup>2</sup>	0,15	0,30	0,45	0,60	0,74	0,89	1,04	1,19	1,34	1,49
10,0 mm <sup>2</sup>	0,09	0,18	0,27	0,36	0,44	0,54	0,63	0,71	0,80	0,89

**Tabelle für Werte bezogen auf 1 A / Table for values appertaining to 1 A**

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
1,0 mm <sup>2</sup>	0,36	0,71	1,07	1,43	1,78	2,14	2,50	2,86	3,21	3,57
2,5 mm <sup>2</sup>	0,14	0,29	0,43	0,57	0,72	0,86	1,00	1,14	1,29	1,43
4,0 mm <sup>2</sup>	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,71	0,80	0,89
6,0 mm <sup>2</sup>	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
10,0 mm <sup>2</sup>	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,29	0,32	0,36